Acer 液晶顯示器快速入門指南（指南）

重要安全說明

請仔細閱讀以下說明。

1. 清潔液晶顯示器屏幕：請確保顯示器的電氣額定值在您所在位置提供的交流電源下工作。
   - 關閉液晶顯示器，拔下電源線。
   - 在清潔布上噴灑非溶性清潔液，輕輕擦拭。
2. 請勿將液晶顯示器放置在窗戶旁。將顯示器暴露於雨水、霧氣或陽光直射會嚴重損壞顯示器。
3. 請勿對液晶屏幕用力擠壓。壓力過大可能會造成顯示器永久損壞。
4. 請勿拆下後蓋或嘗試自行維修。應交由專業技術員負責所有維修。
5. 液晶顯示器存儲溫度在 -20° 到 60°C（-4° 到 140°F）之間。在此溫度范圍外存儲液晶顯示器可能引起永久性破壞。
6. 如果出現下列任何一種情況，請立即拔下顯示器，咨詢專業技術員：
   - 顯示器到計算機信號線磨損或破損。
   - 液晶顯示器上濺上液滴或顯示器接觸了雨水。
   - 液晶顯示器或外殼受損。

連接您的顯示器

• Type-C安裝

1. 將顯示器連接到計算機
   a. 將Type-C信號線連接到顯示器Type-C接口和計算機顯卡的Type-C輸出接口。
   b. 顯示器連接到計算機時，不需要連接外部電源；它只需要一根**Type-C**信號線。
2. 將顯示器連接到手機
   a. 將Type-C信號線連接到顯示器Type-C接口和手機上的Type-C輸出接口。
   b. 一些電量不足的手機在使用時需要通過顯示器的Type-C接口外接電源。

注：

1. 本顯示器可在5V⎓3.0A/PD (5-20V)條件下正常工作。
2. 當顯示器連接到手機時，它可以爲手機供電 (Type-C輸出：5V⎓1A)。

• HDMI安裝

1. 將顯示器連接到計算機
   a. 將HDMI信號線連接到顯示器的Mini HDMI接口和計算機顯卡的HDMI輸出接口。
   b. 當顯示器通過**HDMI**信號線連接到計算機時，需要通過Type-C接口外接電源(5V⎓3.0A/PD (5-20V))
2. 將顯示器連接到其他設備
   a. HDMI信號線連接到顯示器的Mini HDMI接口和其他設備的HDMI輸出接口。
   b. 當顯示器通過**HDMI**信號線連接到其他設備時，需要通過Type-C接口外接電源(5V⎓3.0A/PD (5-20V))。

注：

本顯示器可在5V⎓3.0A/PD (5-20V)條件下正常工作。



外部控件



編號	項目	說明
⏻/⮌	退出	在OSD菜單中，短按可退出菜單。
	電源開關	長按3秒以上可打開和關閉顯示屏。
△	向上	在OSD菜單中按此按鈕移動到所需項目。
▽	向下	在OSD菜單中按此按鈕移動到所需項目。
☰	菜單	按此按鈕可打開向導OSD。 在向導OSD中按此按鈕進入主菜單。 在OSD菜單中按此按鈕選擇確認操作。
🎧	音頻輸出	3.5mm耳機孔：此連接用於從顯示器到多媒體揚聲器或耳機的音頻輸出。

法規聲明和安全通知

通知：屏蔽線纜

爲符合 EMC 的法規要求，與其它計算設備的所有連線必須使用屏蔽線纜。

通知：外設

只有通過認證且符合 B 級限制的外設（輸入 / 輸出設備、終端、打印機等）可以連接到本設備。若與未經認證的外設共同使用，可能會干擾無線電與電視的接收。

小心

如果未經制造商明確許可進行任何變更或修改，會導致用戶失去由聯邦通信委員會授予的使用此產品的資格。

工作條件

設備工作遵守下列兩大條件：

(1) 本設備不能造成有害干擾；

(2) 本設備必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

歐盟用戶處理廢棄家用設備

產品或包裝上的這一符號表示該產品不能與其它生活廢物一同處理。您應負責將廢棄設備送到指定的廢棄電氣和電子設備回收點。在處理廢棄品時收集和回收區分處理可幫助節約自然資源，確保回收方式不會對人體健康和環境造成破壞。如需進一步了解廢棄設備回收地點信息，請聯系當地市政府、生活垃圾處理服務或本產品購買的商店。

爲防止對顯示器造成損壞，請勿通過此底座抬起顯示器。

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 標志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 位於美國和其它國家的商標或注冊商標。

台灣RoHs

設備名稱：液晶顯示器 Equipment name						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬機構件	–	○	○	○	○	○
塑料機構件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	–	○	○	○	○	○
顯示模組	–	○	○	○	○	○
其他線材	–	○	○	○	○	○
喇叭	–	○	○	○	○	○

備考 1. 〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3: “–“ 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.